

SÍMBOLOS TÊXTEIS

PROCESSO DE LAVAGEM



A mão significa lavagem somente à mão.

O número inscrito na tina é a temperatura máxima recomendada.



O traço abaixo indica processo suave (um traço) ou muito suave (dois traços)



Tina com um X quer dizer não lavar

PROCESSO DE ALVEJAMENTO



Pode-se usar qualquer alvejante



Não usar alvejante clorado



Não usar alvejante

PROCESSO DE SECAGEM EM TAMBOR



Possível secar em tambor temperatura normal



Possível secar em tambor temperatura baixa



Não secar em tambor

PROCESSO DE SECAGEM NATURAL



Secagem em varal



Secagem em varal por gotejamento



Secagem na horizontal



Secagem na horizontal por gotejamento



Secagem em varal à sombra



Secagem em varal por gotejamento à sombra



Secagem na horizontal à sombra



Secagem na horizontal por gotejamento à sombra

PROCESSO DE PASSADORIA



Máximo 110° C. Não usar vapor



Máximo 150° C



Máximo 200° C



Não passar

PROCESSO DE LIMPEZA PROFISSIONAL À SECO



Limpeza com tetracloretileno e todos os solventes do símbolo F
 Processo normal



Limpeza com tetracloretileno e solventes do símbolo F
 Processo suave



Limpeza com hidrocarboneto
 Processo normal



Limpeza com hidrocarboneto
 Processo suave

Não limpar à seco

PROCESSO DE LIMPEZA PROFISSIONAL À ÚMIDO



Limpeza a úmido
 Processo normal



Limpeza a úmido
 Processo suave



Limpeza a úmido
 Processo muito suave



Não limpar à úmido